

MANTA AISALANTE DE CÁMARA



Ventajas

- Reducción de 20% a 40% de el consumo de energía.
- Prolonga la vida útil de los calentadores.
- Reducción de temperatura de la superficie, alrededor de 50 ° C.
- No es inflamable.
- Rápido retorno de la inversión
- Montaje y desmontaje rápido.
- Mejora de la temperatura muy importante en verano).

Características principales


- Alta estabilidad de la temperatura (hasta 1200 ° C).
- Manejo muy fácil.
- Tacto agradable.
- Muy flexible.
- Excelente absorción de sonido.
- Diámetro del filtro: 3,0 / 9,2 micras
- Densidad (nominal): 64/96/128/160 y 180 kg/m³
- Resistencia a la tracción: 90 kPa
- La temperatura máxima de 1200° C

Estas fundas aislantes de alta calidad son una solución simple para hacer el aislamiento de sus máquinas de moldeo por inyección. La reducción muy significativa de la pérdida de calor reduce significativamente los requisitos de potencia necesarios para mantener las temperaturas y mejorar los tiempos de arranque y la calidad de las piezas producidas.

Fibra de vidrio reforzada, probada anti-abrasión, las superficies exteriores de aislamiento están hechas de un material duradero y probado anti-abrasión, que proporciona resistencia tanto de la suciedad y las fugas de plástico.

Asociado con el LA500 alarma anti-fugas para una protección óptima de sus resistencias y sus mantas térmicas

MANTA AISALANTE DE CÁMARA



Pour réaliser un chiffrage de votre manchette, donnez-nous soit :

1. Diamètre extérieur du fourreau et épaisseur du collier chauffant
- ou
2. Circonférence du collier chauffant

Para realizar una codificación de su manta, necesitamos :

1. Diámetro exterior de la cámara y espesor de la resistencia
- o
2. Circunferencia de la resistencia

1

(1) Ø ext. Fourreau <i>Diámetro de la cámara</i>	<input type="text"/>
(2) Epaisseur collier chauffant <i>Espesor de la resistencia</i>	<input type="text"/>

2

(9) Circonférence collier chauffants <i>Circunferencia de la resistencia</i>	<input type="text"/>
Marque / modèle de la machine <i>Marca / modelo de la máquina</i>	<input type="text"/>

(3) Largeur de la manchette = largeur du collier
Largo de la manta = largo de la resistencia

(4) Dimensions du boîtier de connexion + position
Dimensiones de caja de conexión + posición

4a	X	4b
<input type="text"/>		<input type="text"/>

(5) Si trou de sonde, Ø du trou + position
Si hay agujero de termopar, Ø de agujero + posición

Positionnez le boîtier de connexion et le trou de sonde sur le schéma ci-dessus.

Posicionar la caja de conexión y el agujero de la sonda sobre el esquema de arriba.

NB : Toutes les dimensions doivent être indiquées en mm / NB : Todas las medidas deben ser en milímetros

Manchette n° / Nombre de manchettes par machine
Manta n° / Número de mantas por máquina

Nom / Nombre Société / Empresa

Email Tél. / Tel.