


## Los mezcladores tipo XPS - Extrusión

Los elementos XPS homogeneizan los polímeros antes del sector



Extrusión



### Ventajas :

- Mayor resistencia mecánica.
- Potencia de mezcla excelente.
- Sin ángulos muertos.
- Amortización sorprendentemente rápida.
- Distribución perfecta de colorantes.
- Distribución perfecta de aditivos.
- Menores tolerancias en el producto extruído.
- Menores rechazos.
- Mayor productividad.

Réf. Ref.	D.E. mm.	D.I. mm.	L. 8 el. mm.	Tol. D.E.
<b>XPS-50</b>	50	40,0	176 -0/+2	0/-0.15
<b>XPS-60</b>	60	50,0	224 -0/+2	0/-0.15
<b>XPS-75</b>	75	65,0	288 -0/+2	0/-0.15
<b>XPS-90</b>	90	80,0	344 -0/+2	0/-0.15
<b>XPS-115</b>	115	101,0	432 -0/+2	0/-0.15
<b>XPS-140</b>	140	126,0	528 -0/+2	0/-0.15
<b>XPS-175</b>	175	157,0	656 -0/+2	0/-0.15
<b>XPS-200</b>	200	180,0	752 -0/+2	0/-0.15
<b>XPS-230</b>	230	210,0	880 -0/+2	0/-0.15

Como complemento o en sustitución de husillos, se puede agregar mezcladores de alto rendimiento sobre su instalación.